Hochwasser 2016 Gemeinde Grafschaft



Grundlagenermittlung für ein Hochwasserschutzkonzept



Gemeinde Grafschaft, Ortsteil Eckendorf



	Infoveranstaltung Gemeinde Grafschaft, Ortsteil Eckendorf
1.	Impressionen Starkregenereignisse 2016
2.	Gewässereinzugsgebiet Swistbach
3.	Betroffene Bereiche Eckendorf
4.	Bisherige Schadensbehebung
5.	Verfahren Hochwasserschutzkonzeptentwicklung
6.	Ideen für ein Hochwasserschutzkonzept für den Ortsteil Eckendorf

Impressionen Starkregenereignis 2016




Starkregenergnis 2016

Am 04. Juni 2016 ereignete sich in großen Teilen der Gemeinde Grafschaft ein Starkregenereignis, welches zum Ausnahmezustand in vielen Ortsteilen der Gemeinde führte.

Der Ortsteil Eckendorf war durch den Jahrhundertregen ebenfalls betroffen.

Starkregenereignis 2016 (entstanden 02.06.2016)



Starkregenereignis 2016 (entstanden 02.06.2016)






Starkregenereignis 2016 (entstanden 02.06.2016)




2. Gewässereinzugsgebiet Swistbach



Gewässereinzugsgebiete Gemeinde Grafschaft



Ausschnitt Gewässereinzugsgebiet Swistbach



3. Betroffene Bereiche Eckendorf




Bereiche in Eckendorf, die von den Starkregenereignissen betroffen waren

- 15 betroffene Haushalte (Scheidtstraße, Lappsgasse, von der Leyen-Straße)
 - 20 Einsätze der FFW Eckendorf am 04.06. und 05.06.2016

- Fußgängerbrücke an der Lappsgasse
- Spielplatz/Bolzplatz
- Autobrücke an der K37
- Weitere Uferbereiche entlang des Swistbaches
- Diverse Schäden an Wirtschaftswegen



Haushalte, die von den Starkregenereignissen betroffen waren



Scheidtstraße (9 betroffene Haushalte)





Lapsgasse (4 betroffene Haushalte)





Von der Leyen - Straße (2 betroffene Haushalte)



4. Bisherige Schadensbehebung Einzelmaßnahmen




Notwendige Arbeiten wurden nach folgender Prioritätenliste ausgeführt:

- Räumung der Bachläufe und –durchlässe einschließlich der angrenzenden Grundstücke
- 2. Herstellung von Notwegeverbindungen
- 3. Wiederherstellung und Reparatur von Wirtschaftswegen und Brückenbauwerken

Wegebau im Ortsbezirk	Fertiggestellte Kilometer
Birresdorf	4,2
Eckendorf	4,0
Leimersdorf	3,9
Nierendorf	3,4
Ringen	1,3
Vettelhoven	2,2
Gesamt	19

Wiederherstellung der Wirtschaftswege/Seitengräben



Wiederherstellung der Wirtschaftswege/Seitengräben



Erneuerung von Wirtschaftswegen





Erneuerung Wirtschaftswege mit Seitengräben



Erneuerung Wirtschaftswege mit Seitengräben


















Einzelmaßnahmen in Eckendorf























5. Verfahren Hochwasserschutzkonzeptentwicklung



Hochwasserschutzkonzeptentwicklung

Das Hochwasserschutzkonzept soll nach den Vorgaben des Informationsund Beratungszentrums Hochwasservorsorge des Landes Rheinland-Pfalz in einem 3-stufigen Verfahren erarbeitet werden.

Im ersten Verfahrensschritt sind mehrere Informationsveranstaltungen für die Einwohner der Gemeinde Grafschaft vorgesehen. Daneben sollen einzelne Workshops durchgeführt werden, bei denen die Bürgerinnen und Bürger von voraussichtlich je 2 Ortsbezirken ihre Fragen, Erkenntnisse aus den vorangegangenen Starkregenereignissen und Anregungen zur Abhilfe von Hochwasserschäden vortragen können.

Hochwasserschutzkonzeptentwicklung


In einem zweiten Schritt sollen dann von einem geeigneten Ingenieurbüro die Bereiche, die von Starkregenereignissen gefährdet sind aufgenommen, in Gefahrstufen eingeteilt und konkrete Maßnahmen zur Gefährdungsvorsorge vorgeschlagen werden.

Im dritten Schritt sollen detaillierte Maßnahmen erarbeitet, in eine Priorität zueinander gestellt und deren Umsetzung kontrolliert werden. Die notwendigen Voruntersuchungen für dieses Konzept wurden am 07.07.2016 durch den Haupt-, Finanz-, Personal- und Vergabeausschuss an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Konzepterstellung wird insgesamt voraussichtlich 1 ½ Jahre in Anspruch nehmen.

6. Ideen für ein Hochwasserschutzkonzept für den Ortsteil Eckendorf




Einzelmaßnahmen Nr. 67, 68 und 69












Andeckung von Seitenfläche

Wiesenfläche mit Oberboden, Schotter oder evtl. Wasserbausteinen erhöhen/verkleiden. Erstellung eines Dammes.


Vermeidung von Überflutung der Lappsgasse.

Ableitung des Uferübertretenden Wassers zurück in Swistbach.




- Maßnahmen: Die Holzbrücke wurde durch die Wassermassen aus der Verankerung gerissen und versperrte einige hundert Meter flussabwärts im Bachbett bei der Lappsgasse den Flusslauf. Auf Grund der bestehenden Unwetterwarnung wurde entschieden die Brücke aus dem Bachbett zu entfernen, damit der Fluss ungehindert abfließen kann.
- Die Brücke wurde mittels Kettensäge zersägt und mit Seilen aus dem Bachbett gezogen.
- Inzwischen wurde die Brücke von Anwohnern neu errichtet






- Erstellung eines Regenrückhaltebeckens
- Oberflächenwasser von östlichen Seitenhängen soll durch
 Wegeseitengräben in das Regenrückhaltebecken eingeleitet werden
- Zurückgehaltenes Wasser wird dem Swistbach gedrosselt zugeführt





Einzelmaßnahmen Swistbach und Essigbach



Einzelmaßnahmen Swistbach und Essigbach

- Begehung von Swistbach/Essigbach
- Durchgängigkeit muss gewährleistet werden
- Unrat, Bäume und andere Hindernisse müssen beseitigt werden



Fazit

- Zum Hochwasserschutz kann jeder etwas beitragen
- Infoblatt "Tipps und Informationen für Gewässeranlieger" liegt zur Mitnahme aus



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit